

1. MAPA DE LA BAHÍA.



2. FICHA DE CAMPO.

3. GALDEKETA- CUESTIONARIO.

	Kostaldean En la costa	Korronteak Corrientes	
		1	2
1 Korronte mota Tipo de corriente R=Ibaia, erreka/Río-arroyo, OD=Ubidea, erretena/Canal abierto, acequia, S=Iragazaketa/Filtración, P=Tutua/Tubería.			
2 Korrontearen tamaina: Txikia (1), Ertaina (2), Handia (3) / Tamaño de la corriente: Pequeña (1), Mediana (2), Grande (3)			
3 Animaliarik ikusi al duzue uretan? / ¿Hay señales de vida animal en el agua?			
4 Kiratsa / Mal olor			
5 Kolore txarra dauka? Eta aparrik? / ¿Tiene mal color? ¿Aparecen espumas?			
6 Arrainak hilik / Peces muertos			
7 Zaborrak / Basuras			
8 Isurki likidoak / Vertidos líquidos			
9 Olioia, petrolioia / Aceites, petróleo			
10 Nitritoak (mg/l) / Nitritos (mg/l) - NO₂⁻ -			
11 Nitratoak (mg/l) / Nitratos (mg/l) - NO₃⁻ -			
12 Oxigeno disolbatua (mg/l) / Oxígeno disuelto (mg/l) - O₂ -			
13 pH-a / pH			
14 Temperatura (°C) / Temperatura (°C)			
15 Uhertasuna / Turbidez			
Amonioa (mg/l) / Amonio (mg/l) - NH₄⁺ -			
Fosfatoak (mg/l) / Fosfatos (mg/l) - PO₄³⁻ -			
Kloroa (mg/l) / Cloro (mg/l) - Cl⁻ -			
Metileno urdina (%) / Azul de metileno (%)			
Permanganato potásico			
Dureza total -GH- (°d)			
Dureza de carbonatos -KH- (°d)			

<u>LIMPIEZA - SUCIEDAD</u>	MESOLITORAL					SUPRALITORAL				
	% aprox.					% aprox.				
MUY SUCIO	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100
MODER. SUCIO	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100
LIMPIO	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100

4. INFORME-RESUMEN DEL BLOQUE.

ANEXO A

4.- Orokorki, nola baloratzen duzue aztertutako aldearen ingurumenaren egoera?

/ ¿Cómo valoráis globalmente la situación ambiental de la zona analizada?

Según el **CUADRO 32** y **33** y **GRAFICO 20**, se observa un aumento de la limpieza en mesolitoral, ya que aunque hay un ascenso de 12,5 puntos del aspecto limpio, con la correspondiente reducción de moderadamente sucio. Por otro lado se sigue manteniendo el estado de 0% de muy sucio ya obtenido desde el 2002, salvo en el 2004. Estos datos comparados con los de otros años, confirman que se mejora el estado de limpieza de mesolitoral, de los últimos años que se lleva realizando AZTERKOSTA en este bloque. Por lo tanto, la situación del agua se mantiene muy buena en todos los aspectos.

Así mismo, destacar que no está muy sucia ninguna unidad apareciendo un 25% de moderadamente sucio sólo en los puntos 5 y 6. Por eso se puede considerar un gran avance si se compara con la situación de mediados de los 90. De hecho, a partir del 97 la mejoría ha sido progresiva hasta llegar a los niveles de los últimos años, produciéndose un gran salto hacia el aspecto de limpieza.

En supralitoral hay un ligero descenso de la limpieza, aunque en algunos puntos, sobre todo en el 6 y 7, las basuras eran muy predominantes. A pesar de ello, la situación respecto a años anteriores se sigue manteniendo, produciéndose un descenso de 5 puntos de limpio, compensado con el aumento de 5 puntos de muy sucio. Es de gran interés destacar que la mayoría de los muelles presentan un estado de limpio de 75% o superior, lo que hace suponer que se están realizando esfuerzos en la mejora del medio ambiente del Puerto de Pasaia. Únicamente en los puntos 6 y 7 el valor es de 50 y 25%, respectivamente, en gran medida originado por la acumulación de restos abandonados y maquinaria.

Por último, respecto a los resultados comparativos de supralitoral a lo largo de estos 15 años de análisis, se puede decir que se han obtenido los mejores resultados, es decir, poco a poco se recupera la situación medioambiental en lo que respecta a los muelles del puerto. (Ver **CUADRO 32**).

En resumen, es muy positiva la situación en mesolitoral y en supralitoral, ya que se mantiene el 0 absoluto en muy sucio de mesolitoral y el aspecto de limpio en supralitoral está por encima del 70%, con sólo un 5% de muy sucio. Por ello se puede pensar que el esfuerzo que realiza la Autoridad Portuaria es destacable y además la

puesta en marcha, de la EDAR de Loyola, está teniendo sus resultados en la Bahía pasaitarra.

Destacar la presencia de basuras de gran tamaño en toda en todo el área **7**, sobre todo en supralitoral, debido a la falta de la finalización de las obras del muelle y por el abandono de gran cantidad de basuras de todo tipo, incluso la presencia de montones de bolsas de basura..

Por otro lado, sigue siendo muy positiva la recogida de aceites usado del Puerto y la sensibilización de los trabajadores del Puerto (pescadores, marineros, etc.). Pero aún y todo, una mayor concienciación llevaría a unas mejores resultados y a un mejor mantenimiento de la situación.

No hay que olvidar el valor geológico, ecológico y paisajístico de los acantilados costeros de la Bocana del Puerto. Zona correspondiente con los puntos **1, 2** y parte del **3** y del **4**, del *BLOQUE G-70* que además son el hábitat de una de las mayores colonias de gaviotas (reidora y patiamarilla) de Euskadi. Sin dejar de lado la colonia de cormoranes también asentada en esta zona. Por todo ello, debería ser obligación para que las Administraciones protegieran oficialmente el lugar enclavado en el Monte Ulía, y conocida como Faro de la Plata. (Ver **MAPA-CROQUIS**).

Para finalizar mencionar la situación lastimosa, lamentable, deplorable y de difícil recuperación e inconcebible del barco “**DRAGA JAIZKIBEL**”, barco catalogado monumento, hecho acaecido en el año 1991 y que a principios de 1999 fue parcialmente desguazado para retirar, parte de sus materiales, a tierra firme evitando su hundimiento. Ahora, se encuentra en peor situación ya que está varado en los antiguos Astilleros Ascorreta, (Ontziola), en espera de alguna decisión final o ¿de una reparación? De todas formas, la falta de actuación y de acuerdos por parte de las autoridades responsables ponen en peligro, cada día que pasa, su recuperación hasta el punto que puede al final ser irreversible cualquier solución que se proponga.

A esto hay que añadir que las piezas que se encontraban en tierra, están totalmente abandonadas en la zona de pabellones de La Herrera por lo que la recuperación podría llegar a ser imposible. En definitiva, se perderían, en pocos días, muchos años de historia y avatares del Puerto y Bahía de Pasaia, cuando su recuperación para un uso lúdico-educativo sería de gran interés e importancia para la comarca, sin olvidar tampoco el atractivo turístico que podría suponer, más aun cuando parece que la idea del Museo Naval vuelve a rebrotar con fuerza, después de que hace unos años quedase aparcada en el olvido.


Esperemos, insistiendo nuevamente, que el tiempo no haya pasado en balde y se obtengan buenos resultados a partir de ahora.

	SUPRALITORAL			MESOLITORAL		
	MUY SUCIO	MODER. SUCIO	LIMPIO	MUY SUCIO	MODER. SUCIO	LIMPIO
Azterkosta'92	0	22,5	77,5	9	38,5	52,5
Azterkosta'93	9	36,5	54,5	25	45,5	29,5
Azterkosta'94	15	27,5	57,5	12,5	35	52,5
Azterkosta'95	15	30	55	27,5	30	42,5
Azterkosta'96	20	25	55	20	25	55
Azterkosta'97	20	25	55	27,5	42,5	30
Azterkosta'98	22,5	27,5	50	25	30	45
Azterkosta'99	7,5	27,5	65	12,5	35	52,5
Azterkosta'2000	15	35	50	10	30	60
Azterkosta'2001	10	27,5	62,5	5	27,5	67,5
Azterkosta'2002	10	25	65	0	22,5	77,5
Azterkosta'2003	10	32,5	57,5	0	25	75
Azterkosta'2004	15	17,5	67,5	7,5	17,5	75
Azterkosta'2005	2,5	25	72,5	0	7,5	92,5
Azterkosta'2006	10	12,5	77,5	0	12,5	87,5
Azterkosta'2007	0	22,5	77,5	0	17,5	82,5
Azterkosta'2008	5	22,5	72,5	0	5	95


CUADRO 32. % medio de limpieza-suciedad de **AZTERKOSTA'92 - 2008.**


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	MEDIA
SUPRA-LITORAL	Muy sucio	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	5
	Moderadam. sucio	0	0	25	25	25	50	25	25	25	25	22,5
	Limpio	100	100	75	75	75	50	25	75	75	75	72,5
<hr/>												
MESO-LITORAL	Muy sucio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Moderadam. sucio	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	5
	Limpio	100	100	100	100	75	75	100	100	100	100	95

CUADRO 33. Limpieza – suciedad **BLOQUE G-70** en **AZTERKOSTA'2008.**




GRAFICA 20. % limpieza-suciedad de AZTERKOSTA '92-2008.






MAPA TOPOGRÁFICO BAHÍA DE PASAIA.




Límite del BLOQUE ———

Puntos de muestreo ●

MAPA TOPOGRÁFICO BLOQUE G – 70.





USOS DEL LITORAL		ECOSISTEMAS		RIESGOS	
	Población		Bosque	1	Erosión
	Faro		Landa	3	Edificación
	Central térmica		Colonia de gaviotas	5	Aguas residuales urbanas
	Puerto industrial y muelle		Roca desnuda (Acantilados)	7	Aguas residuales industriales
	Puerto	ZONAS A PROTEGER -Acantilados costeros-		9	Industria
	Industria	A	Arando Txiki	11	Infraestructura viaria
	Ferrocarril Carretera	B	Senekozuloa		
	Valla portuaria	C	Zepetazuloa		
	Paseo peatonal	D	Molla Berria		