


- El río resulta bastante atractivo, ya que alcanza una puntuación de **37 PUNTOS** sobre 5°. En su mayor parte es bonito y tranquilo, resultando del agrado de los participantes del trabajo. (Ver CUADRO 13).

FEO	0	1	2	3	<u>4</u>	5	BONITO
INNATURAL	0	1	2	3	<u>4</u>	5	NATURAL
RUIDOSO	0	1	2	3	<u>4</u>	5	TRANQUILO
SUCIO	0	1	2	<u>3</u>	4	5	LIMPIO
SOMBRIO	0	1	2	3	<u>4</u>	5	COLORIDO
PESTILENTE	0	1	2	3	<u>4</u>	5	FRAGANTE
TRISTE	0	1	2	3	<u>4</u>	5	ALEGRE
ABURRIDO	0	1	2	3	<u>4</u>	5	EXCITANTE
ESTRECHO	0	1	2	<u>3</u>	4	5	ANCHO
PELIGROSO	0	1	2	<u>3</u>	4	5	SEGURO

CUADRO 13.


- Hay zonas del río en las que el acceso es peligroso debido a que hay barrancos o la pendiente es muy inclinada y además el valle, en esas zonas, es muy estrecho.
- En comparación con años anteriores, la puntuación obtenida por el río ha descendido ligeramente. (Ver GRÁFICA 5).



GRAFICA 5. Puntuación de IBAIALDE '96, '97 Y '98.

- El caudal aumenta a medida que el río avanza hacia la desembocadura, tomando valores entre 0,2 y 1,6 m³/sg. La velocidad media del río se sitúa entorno a los 0,66 m/sg. y prácticamente se mantiene constante a lo largo de los 5 kms. de río. (Ver **GRAFICA 6**).

GRAFICO 6. Caudal y velocidad en el río Oiartzun.



- Las Minas de Arditurri, en el macizo de PEÑAS DE AIA, destacan por su valor paisajísticos y ecológico.
- El bosque de ribera se encuentra en buen estado natural, ya que la influencia humana es poca. Por eso abundan el fresno y el aliso.
- El actual Bidegorri corresponde al TREN BIDE ZAHARRA, antiguo camino del ferrocarril que circulaba entre las Minas de Arditurri y Pasaia. A pesar de ser una zona pública en algunas zonas está privatizado. Hoy en día es frecuente encontrar a gente paseando o andando en bicicleta por este recorrido.
- Los barrios de Ergoien y Altzibar vierten las aguas residuales al río Oiartzun sin pasar por tratamientos. Esto mismo hacen los caseríos aislados que están en las proximidades del cauce.
- El entorno más deteriorado se encuentra en la unidad 3 debido a la presencia de las ruinas de una ferrería en la que hay muchas basuras.
- En cuanto a contaminación de aguas y basuras, este tramo del río que se ha analizado, está en buen estado.
- Gracias a los invertebrados hallados en las distintas zonas se ha llegado a la conclusión de que la calidad del agua es muy buena. (Ver **CUADRO 14**).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MUY BUENA	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
BUENA										X	
MEDIA											
MALA											
MUY MALA											

CUADRO 14. Calidad de las aguas del río Oiartzun.