Este trabajo forma parte de Ibaialde, un proyecto que consiste en el estudio de los ríos de toda Euskadi. Este análisis está referido al nacimiento del río Oiartzun fijándonos en sus características físicas, así como en la vegetación y animales que en él se pueden encontrar.

Mediante diversas pruebas, se ha estudiado el nivel de contaminación de las aguas, para tomar conciencia de que los ríos son algo que se debe cuidar entre todos.

Para el estudio, el tramo de río ha sido dividido en once zonas diferentes, de 500 metros cada una, y los datos obtenidos han sido colocados en cuadros comparativos, para tener una idea general tanto del entorno como de las aguas.

La realización del trabajo ha constado de dos fases:

- **La primera.** Toma de muestras en el río.
- **La segunda.** Realizada en el colegio, que ha consistido en el análisis y pruebas en el laboratorio.

Por último, señalar que en este informe se refleja la situación actual del río Oiartzun y además se indican las pautas de comportamiento y medidas de protección que se pueden adoptar y que en definitiva, pretenden su mejora y conservación para el disfrute de todos.