



FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Punta de la Torre			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: “Ardotegi Muguruza – Ardoak”			NÚMERO: 1		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTAS: Está pintado con pintura. Se encuentra muy sucio.	
		MAL			
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número es: 00121</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Arraunlari			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: "Cantina Refugio".			NÚMERO: 2		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Está pintado con graffitis. Al abrir el contenedor la tapa toca uno de los cercados.	
		MAL			
	PINTADO				X
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS			X		
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. Tiene otro tipo de carteles, de propaganda. El número es: 00110</p> <div style="text-align: center;">  </div>			


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril del 2004					
CALLE: Arraunlari			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente al Ayuntamiento			NÚMERO: 3		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores. A las tapas le faltan las gomas. Está pintado con graffitis y con pintura por la parte trasera.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles son pegatinas. Los números son: 00028 y 00161.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004				
CALLE: Arraunlari			DISTRITO: San Pedro	
UBICACIÓN: "Arraun Elkartea"			NÚMERO: 4	
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:
		Plástico	X	AZUL X
	VIDRIO		X	VERDE X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO X
	ENVASES		X	BLANCO
	PILAS		X	AMARILLO X
	ROPA			OTROS(Especificar)
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de basura orgánica. Solo están pintados los de basura orgánica y pilas. Está roto el de papel. Los contenedores de basura orgánica no tienen la pegatina de la Mancomunidad de San Marcos. Uno de los cercados está tirado en el suelo.
		MAL		
	PINTADO		X	
	QUEMADO			
	ROTO		X	
	CARTELES		X	
	SEÑALIZACIÓN		X	
CERCADOS		X		
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS: Colchones, cajas, sillas...
	BASURAS ALREDEDOR		X	
	ANIMALES			
OTRAS OBSERVACIONES:	Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Al contenedor de papel le falta una de las tapas. El contenedor de envases es nuevo y tiene otro tipo de carteles, de propaganda electoral al igual que el de pilas. Los números son: basura orgánica 00028 y 00180 ; vidrio 2443 y envases 0560.			
	  			

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Herriko Plaza			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente al nº 6			NÚMERO: 5		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. A las tapas les faltan las gomas. Están pintados con graffitis.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Cartones.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		Tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son: 00001, 00082 y 00172.			
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Paseo Ingeniero Markina			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente a la Parrokia "San Pedro"			NÚMERO: 6		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica	COLOR:		
		Plástico	AZUL	X	
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	X
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	NOTAS: El contenedor de vidrio tiene la pegatina de la Mancomunidad de San Marcos.		
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				X
	SEÑALIZACIÓN				X
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Cajas y cartones.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>El contenedor de envases es nuevo. Los contenedores de envases y vidrio, tienen otro tipo de carteles, de propaganda electoral. El número del contenedor de envases es: 0706.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Cementerio			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Entrando al cementerio			NÚMERO: 7		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: A la tapa le falta la goma. Está pintado con graffitis y pintura. Los cercados son de cemento.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. Tiene una cadena en un lateral. El número es: 00259.</p>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004				
CALLE: Herriko Plaza		DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: "Pasai Lezo Lizeoa Haur Hezkuntza"		NÚMERO: 8		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica	COLOR:	
		Plástico		AZUL
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	
	ENVASES		BLANCO	X
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		X	OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Se encuentra muy pintado de rotulador y graffitis.
		MAL		
	PINTADO		X	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES			
	SEÑALIZACIÓN			
CERCADOS				
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
OTRAS OBSERVACIONES:				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Frontoiko Zumardia			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Entre el nº 2 y “Donostia Gipuzkoa Kutxa”			NÚMERO: 9		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores. A las tapas, les faltan las gomas. Está pintado con graffitis.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son: 00071 y 00234.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Esnabide			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frenta al n° 2 y 4			NÚMERO: 10		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS		X	AMARILLO	X
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de basura orgánica. Los contenedores de basura orgánica están pintados con graffitis y con rotulador. El contenedor de pilas se encuentra en buen estado.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Los contenedores de basura orgánica, tienen ruedas y son de descarga trasera.</p> <p>Tienen otro tipo de carteles que son pegatinas y están arrancadas.</p> <p>Los números de los de basura orgánica son 00019 y 00186.</p>			
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril del 2004				
CALLE: Esnabide		DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente a "Itxaso S.L. Distribuidor de Astilleros"		NÚMERO: 11		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica	COLOR:	
		Plástico	AZUL	
	VIDRIO		X	VERDE
	PAPEL			VERDE OSCURO
	ENVASES			BLANCO
	PILAS			AMARILLO
	ROPA			OTROS(Especificar)
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	NOTAS: Los carteles que indican que tipo de contenedor es, están semiborrados.	
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES			X
	SEÑALIZACIÓN			X
CERCADOS				
OTROS DATOS:	OLOR		NOTAS: Una tabla de madera.	
	BASURAS ALREDEDOR			X
	ANIMALES			
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene otro tipo de carteles que corresponden a pegatinas. El número es: 5974.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Esnabide			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: n° 42			NÚMERO: 12		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Se encuentra en muy mal estado. Está pintado con pintura y rotulador.	
		MAL			
	PINTADO				X
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				X
CERCADOS			X		
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS: Una cuna y muebles.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número es: 00269.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Esnabide			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente al nº 72			NÚMERO: 13		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Se encuentra en muy buen estado.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				X
	SEÑALIZACIÓN				X
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>La boca de este contenedor es de goma y se encuentra en perfectas condiciones. La capacidad es de 2000kg.</p> <div style="text-align: right;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril del 2004					
CALLE: Frontoiko Zumardia			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: nº 3			NÚMERO: 14		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores y se encuentran muy sucios. A las tapas les faltan las gomas. Están pintados con rotulador.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son: 00134 y 00297.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004				
CALLE: San Eoanes Markesaren Emparantza			DISTRITO: San Pedro	
UBICACIÓN: Frente a la tienda Femi			NÚMERO: 15	
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:
		Plástico	X	AZUL X
	VIDRIO		X	VERDE X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO X
	ENVASES		X	BLANCO
	PILAS		X	AMARILLO X
	ROPA			OTROS(Especificar)
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Es un contenedor de basura orgánica. Sólo está pintado el de basura orgánica. El de papel se encuentra roto. El de basura orgánica, no tiene la pegatina de la Mancomunidad de San Marcos.
		MAL		
	PINTADO		X	
	QUEMADO			
	ROTO		X	
	CARTELES		X	
	SEÑALIZACIÓN		X	
CERCADOS				
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
OTRAS OBSERVACIONES:	El de basura orgánica tiene ruedas y es de descarga trasera. Los contenedores de papel y envases no tienen una de las tapas de la boca. El contenedor de papel tiene otro tipo de carteles son zpegatinas. La capacidad de los contenedores destinados al reciclaje es de 2000kg. Los números son: basura orgánica 0039; vidrio 2446; papel P241; envases E179 y pilas 253.			
				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: San Eoanes Markesaren Emparantza			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente a "Mael Moda"			NÚMERO: 16		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. A las tapas les faltan las gomas. Están pintados con graffitis y rotulador. Los cercados están doblados.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Un colchón, muebles...	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son : 00063, 00101 y 00139. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril del 2004					
CALLE: Kai- Argi			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Nº 5			NÚMERO: 17		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Está pintado con pintura y graffitis.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Un carrito...	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número es: 00066.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Espinosa de los Monteros			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Junto a la ludoteca y frente al nº 8.			NÚMERO: 18		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Está pintado con rotulador y graffitis. El cercado está doblado.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número es: 00245.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril del 2004					
CALLE: Esnabide			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente a locales sin señalizar.			NÚMERO: 19		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X	AZUL	
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: A la tapa contenedor de basura orgánica, le falta las gomas. Tanto el de vidrio como el de basura orgánica están pintados con rotulador y pintura. La señalización solamente aparece en el de basura orgánica.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>El de basura orgánica tiene ruedas y es de descarga trasera. Los números son: basura orgánica 00295 y vidrio 2436.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Pablo Enea		DISTRITO: San Pedro			
UBICACIÓN: En frente al “Guadizaga centro de actividades sociales”		NÚMERO: 20			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Hay 2 contenedores de basura orgánica. Están pintados con graffitis.	
		MAL			
	PINTADO	X			
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN	X			
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Hay una televisión, lavadoras, electrodomésticos, ropa...	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son: 00104 y 00120.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Kai- Argi			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Entre el n°3 y 4			NÚMERO: 21		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: A la tapa le falta las gomas. Esta pintado con graffitis y con rotulador.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Un juguete de niños, maderas, y mas basuras alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Con ruedas y de descarga trasera. El número es: 00070.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Daniel Castelau			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Entre los nº 5 y 10			NÚMERO: 22		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X	AZUL	X
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS		X	AMARILLO	X
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Hay 2 contenedores de basura orgánica. Las tapas están bien pero a los de basura orgánica le falta las gomas. Todos están pintados con graffitis, pintura y rotulador. El contenedor de papel y cartón está roto. Los contenedores de basura orgánica no tienen los carteles de la Mancomunidad de San Marcos. El contenedor de vidrio no tiene la señalización para los coches.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO		X		
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		Los contenedores de basura orgánica son con ruedas y de descarga trasera. Números: papel P224; vidrio 2444; pilas 8 y basura orgánica 00128 y 00225.			
					



FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Marinelen		DISTRITO: San Pedro			
UBICACIÓN: Al lado de "Zaharren Biltokia Pasaia"		NÚMERO: 23			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Solo hay un contenedor de basura orgánica, y a la tapa de este le falta las gomas. El contenedor de vidrio esta nuevo pero a la vez roto y pintado con graffitis. Solo tiene señalización el contenedor de basura orgánica.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO		X		
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Microondas	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>El contenedor de basura orgánica tiene ruedas y es de descarga trasera. El número es: basura orgánica 00172 y vidrio 11897.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Kanpitu			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente al nº 3			NÚMERO: 24		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Está pintado con graffitis. Hay 1 contenedor de basura orgánica.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS: Muchas basuras alrededor, así como maderas y bolsas de plástico.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número es: 00065.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004						
CALLE: Pablo Enea			DISTRITO: San Pedro			
UBICACIÓN: Frente al n°6				NÚMERO: 25		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:		
		Plástico	X	AZUL	X	
	VIDRIO			X	VERDE	X
	PAPEL			X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES			X	BLANCO	
	PILAS				AMARILLO	X
ROPA				OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Están pintados todos con graffiti y rotulador. Solo tienen carteles los contenedores destinados al reciclaje. Son 2 contenedores de basura orgánica.		
		MAL				
	PINTADO		X			
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES		X			
	SEÑALIZACIÓN		X			
CERCADOS		X				
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS: Huele muy mal uno de los contenedores de basura orgánica.		
	BASURAS ALREDEDOR		X			
	ANIMALES					
OTRAS OBSERVACIONES:		Un contenedor es de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. La capacidad de los contenedores destinados al reciclaje es de 2000kg, excepto el de vidrio que tiene 1500kg de capacidad. Los números son: basura orgánica 00051 y 00237; vidrio 24064 y pilas 11.				
						

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Arrantzale		DISTRITO: San Pedro			
UBICACIÓN: Frente a "Instituto social de la Marina-Casa del Mar"		NÚMERO: 26			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Es un contenedor de basura orgánica. A la tapa le falta las gomas. Esta pintado de rotulador y graffitis. Se encuentra en buen estado.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número es: 00143.				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril del 2004					
CALLE: Pablo Enea		DISTRITO: San Pedro			
UBICACIÓN: N°12		NÚMERO: 27			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. A las tapas les falta la goma. Están pintados con graffitis y rotulador. Se encuentran en mal estado.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Muebles y bolsas de basura.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son: 00181, 00198 y 00239.				
					


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Gran Sol			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: N° 9			NÚMERO: 28		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X	AZUL	
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	X
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de basura orgánica y a la tapa de estos les falta las gomas. Solo están pintado los de basura orgánica y papel con graffitis y rotulador. Solo está roto el de papel. Solo los contenedores destinados al reciclaje tienen carteles de la Mancomunidad de San Marcos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO		X		
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Cartones, maderas y persianas.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son: basura orgánica 00030 y 00266; vidrio E447, papel P494 y envases 5976.			
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Ricardo Arrillaga			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente al n° 4			NÚMERO: 29		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL	<input checked="" type="checkbox"/>
	VIDRIO		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES		<input checked="" type="checkbox"/>	BLANCO	
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/>	AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTAS: Son 4 contenedores de basura orgánica. Los contenedores de basura orgánica y envases, están pintados con graffitis, mientras que el de vidrio con pintura. El contenedor de papel está roto. Todos tienen carteles excepto los de basura orgánica.	
		MAL			
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>		
	QUEMADO				
	ROTO		<input checked="" type="checkbox"/>		
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Bolsas y cartones.	
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Los de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles que corresponden a carteles de propaganda electoral. Hay alrededor de estos una especie de vertedero incontrolado. Los números son: basura orgánica 00005, 00109, 00204 y 00248; vidrio 2445; papel P570.				
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004				
CALLE: Gudari Plaza		DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Junto a "Obrak Mendiola Berritze Lanak"		NÚMERO: 30		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica	COLOR:	
		Plástico		AZUL
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/>	AMARILLO
	ROPA			<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	NOTAS: Se encuentra en buen estado. Los carteles corresponden a los de la Mancomunidad de San Marcos.	
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES	<input checked="" type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN			
CERCADOS				
OTROS DATOS:	OLOR		NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
OTRAS OBSERVACIONES:				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Euskadi Etorbidea		DISTRITO: San Pedro			
UBICACIÓN: Frente a "Gudari Plaza"		NÚMERO: 31			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	X
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores de basura orgánica. Los contenedores de basura orgánica y papel están pintados con graffitis y pintura. Los contenedores de basura orgánica no tienen la pegatina de la Mancomunidad de San Marcos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS: Cajas y cartones.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Los contenedores de vidrio y envases son muy nuevos. Los números son: basura orgánica 00038, 00054 y 00272; vidrio 5975 y papel P400.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004						
CALLE: Arraindegui			DISTRITO: San Pedro			
UBICACIÓN: Frente al n° 9			NÚMERO: 32			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:		
		Plástico	X		AZUL	X
	VIDRIO			X	VERDE	X
	PAPEL			X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES			X	BLANCO	
	PILAS			X	AMARILLO	X
ROPA				OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores de basura orgánica. A la tapa de los contenedores de basura orgánica les falta la goma. Todos están pintados con graffitis, rotulador y pintura. Solo tienen carteles los contenedores destinados al reciclaje.		
		MAL				
	PINTADO		X			
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES		X			
	SEÑALIZACIÓN		X			
CERCADOS						
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Cajas de cartón y bolsas de basura.		
	BASURAS ALREDEDOR		X			
	ANIMALES					
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números son: basura orgánica 00188, 00191 y 00249; vidrio 38 y papel P093.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 6 de Abril de 2004					
CALLE: Arraindegui			DISTRITO: San Pedro		
UBICACIÓN: Frente a “Herboristería Dietética Mari”			NÚMERO: 33		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. A la tapa le falta las gomas. Están pintados con graffits y rotulador.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Tiene ruedas y son de descarga trasera. Los números son: 00141, 00244 y 00286.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

