



FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Azkuene		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 35.		NÚMERO: 1			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 4 contenedores. 2 frente a otros 2. 2 de ellos están pintados con graffitis, y otros 2 no tienen carteles. La señalización la tienen rallada. Los cercados de cada grupo son diferentes.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Cada grupo es diferente. 2 de ellos corresponden a los N.º 00145 y 00184. Los otros no tienen número.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				



FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Azkuene		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 17 y frente al N.º 36.		NÚMERO: 2			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de diferente forma. Están pintados con graffitis. Uno de ellos no tiene señalización.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles: propaganda electoral. No tienen numero correspondiente.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Azkuene		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Frente al N.º 25.		NÚMERO: 3			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			X	VERDE
	PAPEL				VERDE OSCURO
	ENVASES				BLANCO
	PILAS				AMARILLO
	ROPA				OTROS(Especificar)
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de basura orgánica. 2 de ellos están pintados con graffitis. Un contenedor tiene la tapa rota pero sin impedir su funcionamiento. Los carteles y la señalización están borrados y rallados. Los cercados torcidos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Pequeños papeles alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 5952, y los de basura orgánica a los N.º 00223 y 00250.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Azkuene			DISTRITO: Trintxerpe		
UBICACIÓN: Junto a un parque infantil, N.º 17.				NÚMERO: 4	
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X	AZUL	X
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS		X	AMARILLO	X
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: El de papel, el de pilas y el de basura orgánica están separados de los demás. 2 contenedores están pintados con graffitis. 4 tienen los carteles borrosos y la señalización la tienen rallada. El contenedor de papel está roto y el de envases deteriorado.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>El de basura orgánica tiene ruedas y es de descarga trasera. 2 de los contenedores tienen otro tipo de carteles: propaganda. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 10032.</p>			
		 			

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Azkuene		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N° 20, junto a la mercería M. ^a Jesús N.° 22.		NÚMERO: 5			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores de basura orgánica. Están pintados con graffitis. 2 de ellos tienen los carteles borrados. Los cercados están oxidados.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.° 00004, 00036 y 00149.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Azkuene		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Próximo al N.º 3 frente a un Salón de Belleza.		NÚMERO: 6			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 7 contenedores. 2 de ellos están más separados. Están pintados con graffitis 5 de los contenedores. Sólo tienen 2 contenedores, cercados. La señalización no se utiliza por su ubicación.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS: Hay escombros a su alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Tienen ruedas y son de descarga trasera. 2 contenedores tienen otro tipo de carteles: propaganda. Corresponden a los N.º 00052, 00103, 00125, , 00174, y 00300. Los otros 2 no tienen ningún número de correspondencia.				
					


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Uliako ibilbidea		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Frente al garaje de vado N.º 2722.		NÚMERO: 7			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. Están pintados con graffitis. Tienen la señalización rallada y los carteles correspondientes borrosos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00029, 00164 y 00236.				
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004						
CALLE: Errenteria Kalea			DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 2.			NÚMERO: 8			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:		
		Plástico	X		AZUL	X
	VIDRIO			X	VERDE	X
	PAPEL			X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES			X	BLANCO	
	PILAS				AMARILLO	X
	ROPA				OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 5 contenedores de basura orgánica. Están pintados con graffitis 5 contenedores. Tienen un recinto cerrado de madera para ellos. Les falta alguna solapa a los contenedores de reciclaje, que están deteriorados.		
		MAL				
	PINTADO				X	
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES					
	SEÑALIZACIÓN					
CERCADOS			X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Hay muchos escombros a su alrededor, y gatos.		
	BASURAS ALREDEDOR		X			
	ANIMALES		X			
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 2463, el de envases al 446 y el de papel al 546. Los de basura orgánica a los N.º 00049, 00060, 00183, 00213 y 00276.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Uliako Ibilbidea.		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Frente al N.º 3.		NÚMERO: 9			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 5 contenedores de basura orgánica, pero separados 3 y 2. Los 5 están pintados con graffitis. La señalización no tiene utilización. Los cercados son un recinto de madera.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00009, 00056, 00072, 00091 y 00263.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004				
CALLE: Uliako Ibilbidea		DISTRITO: Trintxerpe		
UBICACIÓN: Colegio Virgen del Carmen		NÚMERO: 10		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		
		Plástico	X	
	COLOR:		AZUL	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	X
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	
		MAL		
	PINTADO		X	NOTAS: Son 2 contenedores. Están pintados con graffitis. Tienen los carteles borrosos. Los cercados están viejos.
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		X	
	SEÑALIZACIÓN		X	
CERCADOS		X		
OTROS DATOS:				
OLOR		X	NOTAS:	
BASURAS ALREDEDOR				
ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00026 y 00235.			
				



FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Euskadiko Etorbidea		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 9 y Trintxerpeko Okindegia		NÚMERO: 11			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. Están pintados con graffitis. De un lado les faltan los carteles. Los cercados están torcidos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00135, 00280 y 00294.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Uliako Ibilbidea		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: al N.º12.		NÚMERO: 12			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. Están pintados con graffitis. La señalización no se ve por la ubicación en la que están. Uno de los cercados no tiene ninguna función, está mal ubicado.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Muy pequeñas las basuras de alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00090, 00140 y 00170 .			
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Uliako Ibilbidea			DISTRITO: Trintxerpe		
UBICACIÓN: Frente al N.º 15.				NÚMERO: 13	
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X	AZUL	X
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS		X	AMARILLO	X
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores de basura orgánica. Están pintados con graffitis. A 2 contenedores les faltan los carteles.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS: Grandes escombros a su alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. El contenedor de papel está en pésimo estado. Muy roto. El contenedor de vidrio pertenece al N.º 10830, el de papel al N.º 239 y el de envases al 0545. Los de basura orgánica corresponden a los N.º 00130, 00227 y 00233.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Euskadiko Etorbidea		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 15.		NÚMERO: 14			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS		X	AMARILLO	X
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de basura orgánica. Los carteles del contenedor de pilas están semiborrados.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Aparecen basuras alrededor como cajas...	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 2442.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Martimuno Karrika		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Frente al Colegio Virgen del Carmen y frente a la C/ Oiartzun N°2.		NÚMERO: 15			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores. Están pintados con graffitis. Los carteles están borrados por las pintadas. La señalización está semiborrada. Solo tiene un cercado.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00291 y 00298.				
					


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Oiartzun Karrika		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Junto a unos garajes y debajo de un parque. N.º 2.		NÚMERO: 16			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores. Están pintados con graffitis. Los carteles están semiborrados. Los cercados están torcidos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Son nuevos. Corresponden a los N.º 00024, 00050 y 00144.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				



FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Euskadiko Etorbidea		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 21. Delante de Master Cadena,, Junto a las escaleras de la Iglesia Sra. Del Carmen y frente al Mercado Municipal.		NÚMERO: 17			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 5 contenedores. Todos están pintados con graffitis. 2 de ellos tienen los carteles semiborrados. Tienen los cercados torcidos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. 3 de ellos tienen otro tipo de carteles: electorales. Corresponden a los N.º 00011, 00116, 00122, 00142 y 00264.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Oiartzun Karrika		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Entre el N.º 6 y el N.º 8.		NÚMERO: 18			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	X
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de basura orgánica. 1 contenedor tiene la tapa rota aunque no influye en su funcionamiento. La señalización está del otro lado.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Grandes basuras alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Están bastante rasgados. A los contenedores de envases y de vidrio les falta una solapa. El contenedor de papel corresponde al N.º 487, mientras que los contenedores de basura orgánica a los N.º 00025 y 00197.				
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Francisco Andonategi		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 8 Junto a la carnicería Juan y el.		NÚMERO: 19			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS		X	AMARILLO	X
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores de basura orgánica que están separados del resto. 3 contenedores están pintados con graffitis, y moteados de pintura.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Menos el de vidrio los restantes están bastante nuevos. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 2445, el de envases al 124 y los de basura orgánica corresponden a los N.º 00111, 00230 y 00292.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Urgull		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Próximo al N.º 6. Frente al campo de fútbol		NÚMERO: 20			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	X
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores de basura orgánica. Un contenedor está pintado con graffitis. Los carteles están semiborrados. Los cercados están torcidos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. El contenedor de papel está algo roto. En general todos están bastante nuevos. 3 contenedores tienen otro tipo de carteles: electorales. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 10838, el de papel al 499 y los de basura orgánica a los N.º 00048 y 00127.</p> <div style="text-align: right;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Donosti Karrika		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Frente al N.º 6 de C/ Urgull y frente al campo de fútbol.		NÚMERO: 21			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Es un solo contenedor. Está pintado con graffitis. La señalización está algo rallada.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS: Hay cajas a su alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. Corresponde al N.º 00260.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004						
CALLE: Euskadiko Etorbidea			DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Junto a la parada Poblado del bus (P. San Pedro-SS.). Frente a Novedades Karmele.			NÚMERO: 22			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:		
		Plástico	X		AZUL	X
	VIDRIO			X	VERDE	X
	PAPEL			X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES			X	BLANCO	
	PILAS				AMARILLO	X
	ROPA				OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Solo 1 contenedor basura orgánica. Los contenedores de envases y de vidrio están rotos. 2 contenedores están pintados con graffitis. Algunos carteles están borrados.		
		MAL				
	PINTADO		X			
	QUEMADO					
	ROTO		X			
	CARTELES		X			
	SEÑALIZACIÓN		X			
CERCADOS						
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:		
	BASURAS ALREDEDOR					
	ANIMALES					
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>El contenedor de basura orgánica tiene ruedas y es de descarga trasera.</p> <p>El contenedor de vidrio corresponde al N.º 2441, y el de basura orgánica al N.º 00096.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				


FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004						
CALLE: Euskadiko Etorbidea			DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 39 Delante de El Barco de la Suerte.				NÚMERO: 23		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:		
		Plástico	X	AZUL	X	
	VIDRIO		X	VERDE	X	
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X	
	ENVASES		X	BLANCO		
	PILAS		X	AMARILLO		X
	ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores de basura orgánica. El contenedor de envases tiene la tapa rota. 4 contenedores están pintados con graffitis. Los carteles y la señalización están borrosos. Al contenedor de papel le faltan todos los carteles. Los cercados están torcidos.		
		MAL				
	PINTADO		X			
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES		X			
	SEÑALIZACIÓN		X			
CERCADOS		X				
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:		
	BASURAS ALREDEDOR		X			
	ANIMALES					
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Los de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. El contenedor de pilas está inclinado. Los contenedores de basura corresponden a los N.º00123,00224,00229 y el de vidrio al N.º 10050.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Arraindegi		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Al lado del N.º 24 y junto a unas escaleras.		NÚMERO: 24			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Hay dos contenedores de basura orgánica. Tiene la tapa desencajada Está pintado con graffitis. Los cercados están torcidos.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. Está sucio y rallado Corresponde al N.º 00278.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				



FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Arraindegi		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: Junto a unas escaleras.		NÚMERO: 25			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Es un contenedor de basura orgánica. Está pintado con graffitis.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. El contenedor de basura orgánica corresponde al N.º 00284.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Arraindegi		DISTRITO: Trintxerpe			
UBICACIÓN: N.º 18. Junto un garaje y a un jardín..		NÚMERO: 26			
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 2 contenedores. Una tapa está rota pero funciona. Están muy pintados con graffitis. La señalización está rasgada. Solo tiene un cercado, y torcido.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS		X			
OTROS DATOS:	OLOR			NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00010 y 00012.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril de 2004					
CALLE: Arraindegi			DISTRITO: Trintxerpe		
UBICACIÓN: N.º 9 y frente a Sutrikon..				NÚMERO: 27	
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X	AZUL	X
	VIDRIO		X	VERDE	X
	PAPEL		X	VERDE OSCURO	X
	ENVASES		X	BLANCO	
	PILAS		X	AMARILLO	X
	ROPA			OTROS(Especificar)	
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	NOTAS: Son 3 contenedores de basura orgánica. 5 de ellos están pintados con graffitis, sobre todo el de pilas. Faltan algunos carteles. La señalización está borrosa. El contenedor de envases está en pésimo estado: roto, quemado, sucio, sin tapa...	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR		X	NOTAS:	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Al contenedor de vidrio le falta la tapa de la boca. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 3977, el de papel al N.º 093 y los de basura orgánica a los N.º 00188, 00191 y 00299.</p>			
					

FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

FECHA: 5 de Abril del 2004					
CALLE: Arraindegi			DISTRITO: Trintxerpe		
UBICACIÓN: N.º 23 Frente al bar Alai.			NÚMERO: 28		
TIPO CONTENEDOR:	BASURA	Metálica		COLOR:	
		Plástico	X		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	X
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
ESTADO FÍSICO:	TAPA	BIEN	X	<u>NOTAS:</u> Son 3 contenedores. Están pintados con graffitis. Los carteles están semiborrados.	
		MAL			
	PINTADO		X		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		X		
	SEÑALIZACIÓN		X		
CERCADOS					
OTROS DATOS:	OLOR			<u>NOTAS:</u> Hay maderas alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		X		
	ANIMALES				
OTRAS OBSERVACIONES:		<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00141, 00244 y 00286.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

